


# Commune d'Annemasse

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements



Annemasse-EH1 : Au Sud-Est de Vernand, le long de l'Arve –  
Zone humide en contrebas de la RD1206.



Annemasse-EG1 : L'Arve, en rive droite en amont du pont de  
la RD1206 – Effondrements localisés de berges par érosion.

## Photographies des ouvrages



Annemasse-OGT1 : L'Arve, en rive droite en amont du pont de la RD1206 – Confortement de berges par enrochements.



Annemasse-OGT2 : L'Arve, en rive droite, au niveau du Casino – Endiguement de la rivière par des berges en enrochements et épis.

## Photographies des ouvrages

