

Commune de Ayze

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés


Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Ayze-EA1 : Versant Sud du Môle –
Couloir d'avalanche répertorié dans l'EPA à l'Ouest de la Lardère.



Ayze-EA2 : Versant Sud du Môle –
Barres rocheuses et couloirs d'avalanches.

Photographies des événements




Ayze-EG1 : Route reliant les Guerzets à l'Eponnet – Dommages sur la chaussée et les ouvrages de confortement réalisés.



Ayze-EH1 : Lac communal d'Ayze – Ancienne gravière réhabilitée.

Photographies des événements



Ayze-EP1 : Sous le Petit Môle –
Eboullis stabilisés dans les Bois Longs au dessus de Broisin.



Ayze-ET1 : Ruisseau de la Madeleine en aval du chef lieu –
Lit perché du ruisseau aux abords de la route.

Photographies des ouvrages



Ayze-OG1 : Les Merzières –
Parcelles viticoles dont les talus sont confortés par des murets de pierre.



Ayze-OGT1 : Rive droite de l'Arve, au niveau de la ZAE du Bouchet –
Protection de berges par enrochements.

Photographies des ouvrages



Ayze-OT1 : Rive droite de l'Arve, le long de la RD19 –
Rehausse de la digue en bordure de route.



Ayze-OT2 : Ruisseau des Millièrès dans la plaine –
Large fossé entretenu dans la plaine.