


# Commune de Thusy

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**


**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements




Thusy-EG1 : Au Nord-Est de Caméran – Versant boisé situé en rive gauche de la Morge déstabilisé sur toute sa hauteur.



Thusy-EGH1 : Entre les Robatières et Vers le Moulin – Secteur boisé particulièrement humide et déstabilisé.

## Photographies des événements



Thusy-ET1 : Ruisseau du Bois des Crottes  
au niveau de la RD38 – Affouillement de berges  
et accumulation de branchages.

## Photographies des ouvrages



Thusy-OT1 : Rivière de la Morge, Vers le Moulin –  
Piquets en amont des busages pour limiter les embâcles.



Thusy-OT2 : Rivière de la Morge, Vers le Moulin –  
Seuil en aval des busages.

## Photographies des ouvrages

