

Commune d'ETERCY

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Etercy-EG1 : Au Nord de la Clave, vers le point coté 443m –
Douces pentes localement affectées de fluage.



Etercy-EG2 : STEP au bord de la voie ferrée –
Glissements récents et actifs sur le talus en amont.

Photographies des événements



Etercy-EGT1 : Sous Syan, au niveau de la RD38 – Thalweg déstabilisé sur les pentes (affouillement de berges, accumulation de branchages).



Etercy-EGT2 : Nant des Frasses, au dessus de la voie ferrée – Affouillement et érosion de berges actifs.

Photographies des événements



Etercy-EGT3 : Thalweg du Nant de Verne –
Profondes gorges et pentes localement déstabilisées.