


Commune de Chevrier

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements





Chevrier-EG1 : RN206, entre les Gittes et les Foliasses –
Zone de glissements active aux abords de la chaussée (affaissement).



Chevrier-EG2 : RN206, entre les Gittes et les Foliasses –
Affaissement de 30 cm environ de la chaussée.

Photographies des événements



Photographies des événements




Chevrier-EP2 : Versant Nord-Est du Vuache – Affleurement de quelques barres rocheuses au milieu d'un versant densément boisé.



Chevrier-EP3 : Sentier "Balcon du Léman", au niveau du point coté 654m – Blocs anciennement éboulés dans les sous-bois.

Photographies des ouvrages



Photographies des ouvrages



Chevrier-OP1 : RD908a, point coté 477m –
Filets grillagés.