

Commune de CHILLY: tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD197, en rejoignant la RN508, au niveau des Roulys	Mur de confortement en béton haut de 1m, présent sur toute la longueur du virage.	-
2	RD197, en rejoignant la RN508, Bois Bugnin	Mur de confortement aval en pierres sur une longueur de 10m environ.	<i>Chilly-EG3</i>
3	RD197, au chef lieu	Mur de confortement en pierres haut d'1m et long de 10m.	-
4	RD17, Bois de Charmont, à l'Ouest de Mont Néton	Mur de soutènement en pierres maçonnées, drainé, haut de moins d'1m, long de 20m environ.	-
5	RD17, entre Mougny et Bornachon	Mur de confortement en pierres maçonnées, haut de 1m environ, long de 30m.	<i>Chilly-OG1</i>
6	RN508, pont des Douattes sur les Usses	Echelle limnimétrique en aval du pont.	<i>Chilly-OT1</i>
7	RD197, en direction de La Cry	Mur de soutènement en pierres maçonnées, haut de 6 à 3m environ, long de 60m.	

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.