

Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



StPierre-EP1 : Rochers de Lachat et Bois de la Dame – Parois fracturées à l'origine de chutes de pierres localement freiné par la forêt.



StPierre-EPG1 : RD12, à la bifurcation avec l'usine électrique – Talus très fracturés à l'origine de chutes de pierres sur la chaussée.

Photographies des événements



StPierre-ET1 : Torrent du Borne au niveau du Château d'eau –
Endiguement du torrent dès la sortie des gorges.

Photographies des ouvrages



StPierre-OG1 : RD27, en dessous des Crêts –
Confortement aval de la route par des murs empierrés drainés.



StPierre-OP1 : RD12, en limite de commune – Filets pareblocs,
grillages, ancrages au niveau d'une zone fracturée.

Photographies des ouvrages



StPierre-OP2 : RD12, en limite de commune – Création d'une vire en pied de la paroi fragilisée et pose de filets grillagés.



StPierre-OP3 : RD12, en limite de commune – Filets pareblocs en deux rangées parallèles et mur de soutènement de talus en dalles de béton.

Photographies des ouvrages



StPierre-OT1 : Le Borne au niveau du Château d'eau – Anciennes digues (murs de pierres) et renforcement localisé par enrochements.



StPierre-OT2 : Le Borne, en amont de la confluence avec l'Arve – Confortement de digues et seuil par enrochements.

Photographies des ouvrages



StPierre-OT3 : Torrent de la Bourre à la Sertaz –
Confortement de berges par enrochements au niveau du pont.