

Commune de CHAINAZ-LES-FRASSES : tableau descriptif de la carte

Phénomène naturel	Description des historicités	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone
T G P	<p>Thalwegs des ruisseaux de la commune (du Nord au Sud : Nant Dorsan et affluents, Nants de Gorsy, Clair, du Maréchal, des Fours, et du Batoret)</p> <p>Ces ruisseaux suivent tous un lit bien marqué et souvent profondément creusé dans un thalweg boisé (parfois hauts de plus de 20m). Les pentes de ces thalwegs sont déstabilisées par affouillement du Nant, et peuvent être encombrées de branchages divers, d'où le risque possible d'embâcle.</p>	Fort Fort	Bois	1
	<p>Localement, la roche mère mise à nu par érosion apparaît sous la forme de parois grises très lisses (marnes – rares chutes de pierres).</p> <p>Généralement, la rupture de pente entre le thalweg et le versant est brutale ; les abords du thalweg sont parfois affectés de quelques mouvements (signes d'affaissement sur la chaussée à l'Ouest de Mornant).</p> <p style="text-align: right;"><i>Cf. Photographies EG1 et EG2, OGI</i></p>	Faible		2
G	<p>Au Sud des Nants</p> <p>Les secteurs situés au dessus du thalweg, boisés, sont complètement déstabilisés ; on y observe de nombreux glissements par paquets (topographie irrégulière, arbres penchés).</p>	Fort	Bois	3
G	<p>A l'Ouest des Frasses</p> <p>Le versant situé au dessus de la rive droite du Nant Dorsant présente des pentes irrégulières traversées par des talus pentus avec parfois d'anciennes loupes de glissements d'apparence stabilisée. Aucun glissement actif n'a été recensé.</p>	Faible	Prés, bosquets	4
H	<p>Le Pontet</p> <p>Le pré localisé en amont de la RD63 présente quelques roseaux. La zone humide semble cependant peu développée.</p>	Faible	Prés	5

<p>H</p>	<p>Entre Chez Dupassieux et le Goléron Une zone humide peu développée et visuellement constituée de roseaux occupe les prés situés derrière les fermes au niveau du col. Son principal intérêt est hydrologique en raison de sa bonne capacité de stockage d'eau. La proximité d'exploitations agricoles confère à cette zone humide un rôle dans l'épuration des eaux en nitrates et phosphates agricoles.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Base de données de la DDAF] cf. photographie Chainaz-EHI</i></p>	<p>Faible</p>	<p>Prés</p>	<p>6</p>
<p>G</p>	<p>Au dessus de la rive gauche du Nant du Maréchal Les prés qui dominent le thalweg sont très irréguliers : on peut y observer quelques loupes de glissements stabilisées.</p>	<p>Moyen</p>	<p>Prés</p>	<p>7</p>
<p>G</p>	<p>L'Orme De petits glissements très localisé se sont produits sur le talus de la route communale desservant l'Orme.</p>	<p>Moyen</p>	<p>Prés</p>	<p>8</p>