

Commune de Scionzier

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Scionzier-EGP1 : RD4, au pont du Nant –
Déstabilisation active du talus.



Scionzier-EGP2 : Dans les gorges du Foron du Reposoir – Glissements
et ravinement du versant, localement stabilisé par sa couverture boisée.

Photographies des événements



Scionzier-EP1 : Rochers de Tête Naz –
Parois fracturées au dessus d'un versant largement boisé.



Scionzier-EP2 : Bois de Chamberon, au dessus de la Marinière –
Traces d'anciens éboulements dans les sous-bois.

Photographies des événements



Scionzier-ET1 : Gorges du Foron du Reposoir – Large lit encombré de rochers et déstabilisation importante des berges.




Scionzier-ET2 : Le Foron du Reposoir au Bourg Dehors – Large lit caillouteux et localement conforté par enrochements.

Photographies des ouvrages




Scionzier-OG1 : RD4, en amont de l'oratoire Notre Dame des Grâces, alt.860m – Confortement de talus par des dalles de béton drainées.



Scionzier-OG2 : RD4, sous la Pététaz – Confortement de talus par éléments assemblés.

Photographies des ouvrages



Scionzier-OG3 : RD4, sous le hameau de Neyrolles –
Confortement de talus par des murs en pierres maçonnées.



Scionzier-OG4 : RD4, au niveau du ruisseau des Bottes –
Enrochements de talus déstabilisés et protection ce la chaussée par filets grillagés.

Photographies des ouvrages



Scionzier-OT1 : Le Foron du Reposoir, à Scionzier – Berges consolidées par des murs de béton et de ciment dans sa traversée urbaine.



Scionzier-OT2 : Le Foron du Reposoir, à Miosinge – Confortement par murets en rive gauche et enrochements en rive droite.

Photographies des ouvrages

