

Commune de Minzier

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Minzier-EH1 : Au Nord-Est du Mont Sion – Zone humide composée principalement de roseaux et de bosquets de saules.



Minzier-ETG1 : Le Codet, partie amont du thalweg du ruisseau de Narban – Encaissement progressif du lit dans un thalweg boisé.

Photographies des événements



Minzier-EG1 : Champ Magnin, au Nord du chef-lieu –
Signes de mouvements caractéristiques dans les prés.



Minzier-EG2 : Ruisseau du Flon, en amont du pont de la RD107 –
Déstabilisation du talus en rive gauche.

Photographies des ouvrages



Minzier-OT1 : Ruisseau du Flon, aux Baraques – Enrochements en rive droite pour conforter les berges au niveau d'une habitation.



Minzier-OT2 : RD107, au dessus du ruisseau du Flon – Cimentation du lit du ruisseau au niveau du pont et murs en enrochements.

Photographies des ouvrages



Minzier-OT3 : Routes communales du chef-lieu – Important réseau de fossés collecteurs des eaux pluviales et de ruissellement.