Commune de Crempigny-Bonneguête

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE:

Vue représentative de la commune Principaux phénomènes recensés Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements




<u>Crempigny-EG1</u>: Vers le Vex, RD31 – Zone déstabilisée au dessus de la route.



<u>Crempigny-EG2 :</u> Sous Bévy – Anciennes loupes de glissement dans les prés au dessus de la route.

Photographies des événements



<u>Crempigny-ET1</u>: Ruisseau des Vignes sous Chainex – Gorges creusées dans les terrains molassiques.

Photographies des ouvrages




<u>Crempigny-OG1</u>: RD31, au dessus de Belle Fontaine – Confortement aval renforcé par un pilier-contrefort.



<u>Crempigny-OG2</u>: RD351, Sous Bramafan – Confortement de la base des talus déstabilisés par des enrochements.



Photographies des ouvrages



<u>Crempigny-OT1 :</u> Ruisseau des Esserts, en aval de la RD351 – Enrochements de berges.

Photographies des ouvrages



<u>Crempigny-OT2</u>: Thavanot, juste avant le réservoir – Grilles retenant feuilles et branchages avant le busage.