

## MENTHONNEX-EN-BORNES

Phénomène naturel	Description	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone carte 1/25000 <sup>ème</sup>	N° de zone DCS
Glissement de terrain	Un glissement de terrain s'est produit le 2 février 1995 sur le secteur du « Creux de Trosset ». La route départementale 3 a été endommagée sur une cinquantaine de mètres.	3	Bois	1	1
Glissement de terrain	Plusieurs secteurs ont été le siège de glissements de terrains anciens, aujourd'hui stabilisés.	2	Bois et quelques habitations	2	/
Glissement de terrain	Les pentes les plus importantes sont classées en aléa faible de mouvement de terrain (phénomène potentiel). Des terrassements importants, des rejets d'eau non maîtrisés, peuvent être à l'origine de glissement de terrains.	1	Bois et prairies	3	/
Crue torrentielle	Plusieurs cours d'eau parcourent le territoire communal. Leurs lits mineurs sont classés en aléa fort de crue torrentielle. Ils peuvent connaître des variations de débit soudaines en cas de fortes précipitations.	3	Bois, prairies	4	2
Zone humide	Cette zone correspond à un étang semi-artificiel.	3	Etang	5	3
Zone humide	Ces secteurs sont recouverts de végétation hydrophile.	2	Prairies	6	/
Zone humide	Ces secteurs sont recouverts de végétation hydrophile.	1	Prairies	7	/