

Commune de CHAPEIRY : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD31, entre le pont de Pélevoz et le Pissieux (Saint-Sylvestre), au niveau du viaduc de l'A41	Confortement de la base du talus par un mur en ciment de 1m de haut et plus de 150m de long environ.	-
2	RD31, entre le pont de Pélevoz et le Pissieux (Saint-Sylvestre), au dessus du Moulin	Succession de murs en pierres maçonnées, de hauteur de 1m, et de longueur variable (de 10 à 30m).	-
3	RD38, entre Charny et le chef lieu de Chapeiry	Confortement du talus routier à 2 endroits par enrochements (après glissements localisés) sur une hauteur de 1,5m et une longueur inférieure à 10m.	<i>Chapeiry-OG1</i>
4	Bifurcation de la RD38 avec la voie communale qui descend sur Sciondaz	Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 1m et une longueur de 15-20m environ.	-
5	RD38, à Vésine	Confortement du talus par un « mur en enrochements », haut de 1,5m environ, et long d'une centaine de mètres.	-
6	RD38, au Nord de Vésine, sous Fréney	Recueil des eaux pluviales et de ruissellement dans un large fossé cimenté tout le long de la route.	<i>Chapeiry-OII</i>
7	Route communale reliant Vésine à Balmont	Confortement de talus par enrochements sur une hauteur inférieure à 1m et une longueur de 50m environ.	-

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.