

Commune de Bloye

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements




Bloye-EH1 : Etang de Beaumont – Secteur Nord moins humide, principalement composé de phragmites.



Bloye-EH2 : Etang de Crosagny –
Partie en eau à l'extrémité Nord, en limite de commune.

Photographies des ouvrages



Photographies des ouvrages



Bloye-OT3 : Ruisseau de Boiran –
Lit canalisé le long de l'école.



Bloye-OH1 : Entre les étangs de Crosagny et Beaumont –
Vanne servant à réguler les écoulements entre les deux étangs.