

# Commune de Châinaz-les-Frasses

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**


**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements



Chainaz-EH1 : Entre Chez Dupassieux et le Goléron –  
Zone humide peu développée (roseaux).



Chainaz-EG1 : Affluent du Nant Dorsan – Thalweg  
boisé déstabilisé par affouillement du ruisseau.


## Photographies des événements



Chainaz-EG2 : Sous Mornant – Route impactée par les mouvements qui affectent le thalweg situé en contrebas.



## Photographies des ouvrages



Chainaz-OG1 : Thalweg au Sud des Nants – Confortement de talus par enrochements dans un secteur déstabilisé.