

# Commune de Vulbens

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :


**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements



## Photographies des événements



Vulbens-EH1 : Les Gittes –  
Zone humide située le long des berges du Rhône.



Vulbens-EH2 : Berges du Rhône – Vue d'ensemble  
sur toutes les zones humides en rive gauche.

## Photographies des événements



Vulbens-ETG1 : Ruisseau descendant sur les Gittes – Traces de divagations torrentielles et d'engravements à la rupture de pente.



Vulbens-ETG2 : Nant d'Hiver, aux abords de la RN206 – Encaissement dans un thalweg boisé étroit.

## Photographies des ouvrages



Vulbens-OT1 : Champs au pied de la Montagne du Vuache – Réseau de fossés de recueil des eaux pluviales bien développé et entretenu.