

Commune de VALLIERES : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	RD14, en limite Est de commune	Taille particulière des talus marneux pour réduire les chutes de pierres sur la chaussée.	<i>Vallieres-OP1</i>
2	Voie communale au Moulin de Gerbaz	Confortement du talus routier par des dalles de béton hautes de 1m, sur une longueur inférieure à 10m.	-
3	Rivière de la Morge, sous les Vernays	Confortement de berges sur la rive gauche le long de la route, sur une hauteur de 2m maximum et une longueur de 25m environ.	<i>Vallieres-OGT1</i>
4	Affluent en rive droite du ruisseau de Nulle, entre Sonniaz et les Genièvres	Reprofilage du lit aux abords d'une voie communale : canalisation dans un large fossé, busage, renforcement de berges par enrochements.	<i>Vallieres-OGT2</i>

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.