

Commune de Vallières

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés


Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Vallières-EH1 : Au Sud du chef lieu – Zone humide bordant le complexe sportif, composée principalement de phragmites.



Vallières-EH2 : Aux abords du ruisseau de Chatraz, en contrebas de la RD14 – Zone humide boisée.

Photographies des événements



Vallieres-EGT1 : En aval du Pont Coppet –
Gorges du Fier.



Vallieres-EGT2 : Rivière de la Morge, aux abords de
la RD14 – Encaissement dans de profondes gorges.

Photographies des événements



Vallieres-EG1 : Sous le château de Morgenex –
Signes de glissements et importantes circulations d'eau sur le talus.



Vallieres-EG2 : Ruisseau de Nulle, sous le château
de Morgenex – Glissements actifs en rive gauche.

Photographies des ouvrages



Vallières-OGT1 : Rivière de la Morge, face aux Vernays – Confortements de la berge en rive gauche par enrochements.



Vallières-OGT2 : Entre Sonniaz et les Genièvres – Aménagement et reprofilage d'un affluent du ruisseau de Nulle (enrochements).

Photographies des ouvrages



Vallières-OP1 : Sur la RD14, en limite Est de la commune –
Taille particulière du talus rocheux.