

Commune de Saint-Sylvestre

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements





StSylvestre-EH1 : La Mulatière – Zone humide largement développée, composée de saules en bosquets et de phragmites.



StSylvestre-EH2 : Zone humide de la Mulatière – Bosquets de saules et phragmites en bordure.

Photographies des événements



Photographies des événements



StSylvestre-EGP1 : Gorges du Chéran, en contrebas de Marcellette – Encaissement profond du lit (jusqu'à plus de 100m) dans les terrains molassiques.



StSylvestre-EGP2 : RD31, thalweg du Nant des Bornières – Creusement du thalweg dans les terrains molassiques.

Photographies des ouvrages



StSylvestre-OG1 : RD38, entre Muret et Charny –
Confortement par enrochements après effondrement du talus routier.



StSylvestre-OG2 : RD138, entre Vouchy et Muret – Confortement de la
base du talus par enrochements et fossé de recueil des eaux pluviales.

Photographies des ouvrages



StSylvestre-OG3 : RD31, au niveau de Songy –
Confortement de talus par pierres plaquées.