

# Commune de Saint-Germain-sur-Rhône

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements



StGermain-EH1 : Les Marais –  
Prairie humide étendue (roseaux).



StGermain-EH2 : Les Marais –  
Zone humide réaménagée en étang privé.



## Photographies des événements



## Photographies des événements



StGermain-EG3 : Thalweg au Nord-Ouest de Cernaz – Déstabilisations des versants du thalweg et affaissements localisés de la chaussée.



StGermain-EG4 : Parking de l'église de Saint-Germain – Affaissement progressif de la chaussée d'une trentaine de centimètres.



## Photographies des événements




StGermain-EP1 : Versant en rive gauche –  
Creusement du thalweg et affleurement de la roche mère.



StGermain-EGP1 : Sous Cernaz – Signes de mouvements dans les  
prés – Affleurement de la roche mère dans le thalweg.

## Photographies des ouvrages



StGermain-OG1 : Carrefour entre le chef lieu et Cernaz –  
Gabions à étages en confortement de talus.



StGermain-OH1 : RD168 – Larges fossés recueillant  
les eaux pluviales et celles des zones humides.