

Commune de Saint-Félix

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



StFelix-EG1 : Ruisseau à Chamossat –
Glissements au niveau des berges.



StFelix-EG2 : Route entre Chamossat et le Nant de Dortières –
Topographie irrégulière du secteur.

Photographies des événements



StFelix-EG3 : Thalweg du Nant des Dortières – Déstabilisation du thalweg : nombreux glissements par paquets favorisés par la richesse du milieu en eau (prêles) et l'affouillement en pied.



StFelix-ET1 : Nant Dorsan, en amont de la RN201 – Canalisation et cimentation du lit.

Photographies des événements



StFelix-EH1 : Zone humide de Pelloset, en limite SW de commune – Phragmites, et bosquets de saules.



StFelix-EH2 : Etang de Crosagny, extrémité Sud.

Photographies des ouvrages



StFelix-OH1 : Entre les étangs de Beaumont et Crosagny – Grille de la vanne qui permet de réguler les écoulements entre les deux étangs.



StFelix-OT1 : Ruisseau du Pontet, au Sud du Martinet –
Canalisation du ruisseau dans un large fossé.