

# SAINT-EUSTACHE

Phénomène naturel	Description	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone carte 1/25000 <sup>ème</sup>	N° de zone DCS
Glissement de terrain	Ce secteur présente des indices de glissement actif (moutonnements, sorties d'eau, ...). Il est de plus dans la continuité d'un secteur de la commune de LESCHAUX qui a subi un glissement terrain en 1990.	3	Prairies	1	1
Glissement de terrain	En août 1998, un glissement de terrain a eu lieu sur cette zone suite à un orage.	3	Prairies et bois	2	2
Glissement de terrain	La géologie du territoire est sensible aux glissements de terrain comme le montrent les phénomènes historiques décrits précédemment. Sur ce secteur, le classement en aléa faible traduit l'aspect potentiel de ce type de phénomène qui peut être provoqués par un terrassement important, des rejets d'eau,...	1	Prairies et bois	3	/
Chutes de blocs	Les falaises du Roc des Bœufs génère régulièrement des chutes de blocs.	3	Bois	4	3
Crue torrentielle	Le lit mineur du torrent du Laudon est classé en aléa fort de crue torrentielle. Il est rejoint par de nombreux cours d'eau qui l'alimentent particulièrement en période de fortes précipitations.	3	Bois, prairies	5	4
Crue torrentielle	Les différents cours d'eau drainant le versant du Roc des Bœufs ont été classés en aléa fort de crue torrentielle.	3	Bois	6	5