

LESCHAUX

Phénomène naturel	Description	Degré d'aléa	Occupation du sol	N° de zone carte 1/25000 ^{ème}	N° de zone DCS
Glissement de terrain	Les rives du ruisseau du Nant de Glapigny au niveau de « Chez Gaillard » sont soumises à des glissements de terrain très actifs. Cela est particulièrement visible au Sud de la commune, où une niche d'arrachement est apparente.	3	Bois et prairies	1	1
Glissement de terrain	Au hameau de la Touvières, un glissement de 1500 m ² environ a emporté une partie de la route communale et mis en péril une habitation. Le hameau est situé sur un versant instable classé en aléa fort.	3	Habitations et prairies	2	2
Glissement de terrain	La prairie en amont de la route départementale 10 à la sortie est de la commune présente des indices de glissement de terrain importants (moutonnements,...).	3	Prairies	3	3
Glissement de terrain	Au niveau du « Perroud » des indices de glissements anciens sont visibles, mais le phénomène ne semble plus être actif.	2	Bois	4	/
Glissement de terrain	La géologie du territoire est sensible aux glissements de terrain. Sur cette zone, le classement en aléa faible traduit l'aspect potentiel des glissements, qui peuvent être entraînés par un terrassement important, des rejets d'eau intempestifs,...	1	Prairies	5	/
Chute de blocs	La route départementale 110, au Sud-Ouest de la commune, est touchée par des chutes de pierres provenant de petites falaises et des affleurements rocheux créés par le talus de la route. Bien que l'origine de l'aléa soit en partie anthropique, la route est classée selon un aléa fort de chutes de blocs.	3	Route départementale	6	4
Crue torrentielle	En mars 1990, le torrent du Villard provenant du versant sud-est du Semnoz a inondé et engravé plusieurs habitations au sein du village. Son lit mineur est classé en aléa fort de crue torrentielle.	1/3	Bois, prairies, habitations	7	5
Crue torrentielle	Le torrent du Laudon est encaissé. Son lit mineur est classé en aléa fort de crue torrentielle.	3	Bois, prairie	8	6
Crue torrentielle	Le ruisseau du Ponant est encaissé. Son lit mineur est classé en aléa fort de crue torrentielle.	3	Bois, prairie	9	7
Zone humide	Cette zone présente une végétation hygrophile développée. L'eau y est présente une majeure partie de l'année.	2	Prairies	10	/
Zone humide	La zone classée en aléa fort de zone humide correspond à une petite mare. Elle est entourée d'une zone très humide caractérisée par une végétation hygrophile et classée en aléa moyen.	2/3	Prairies	11	8
Inondation	En 1996, de fortes précipitations ont provoqué des inondations sur plusieurs secteurs de la commune : « chez Gaillard », « Pommier », le terrain de sport et la colonie. Cette dernière est envahie par 40 cm de boue au rez-de-chaussée.	1	Colonie de vacances, garages, jardins, terrain de sport...	12	