

Commune de Lovagny

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Lovagny-ET1 : Accès aux gorges du Fier – Panneaux indiquant le niveau d'eau déjà atteint par des crues en 1960 et 1990.



Lovagny-ET2 : A la sortie des gorges du Fier – Figures d'érosion curieuses visibles à la sortie des gorges.

Photographies des événements




Lovagny-EGT1 : Amont des gorges du Fier –
Affouillement et glissements de berges.



Lovagny-EH1 : Zone humide de Planchamp –
Phragmites et bosquets.


Photographies des événements



Photographies des ouvrages



Lovagny-OG1 : RD116, virage vers 445m –
Gabions à 3 étages, sur toute la longueur du virage.



Lovagny-OG2 : RD116, sous le château de
Montrottier – Enrochements aval de la chaussée.