

Commune de Marnaz

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Marnaz-ET1 : L'Arve en rive gauche, au niveau des Valignons –
Berges laissées libres à l'écoulement des crues.



Marnaz-ET2 : Ruisseau du Chêne, vers Hermy –
Confortement de berges en amont du pont.

Photographies des événements




Marnaz-EP1 : Au pied du Petit Bargy – Eboulis accumulés sous des couloirs au pied des falaises.




Marnaz-EP2 : Lac Bénit –
Parois du Petit Bargy.

Photographies des ouvrages



Marnaz-OT1 : En aval de la confluence Arve / Foron de Marnaz –
Enrochements de berges en rive gauche.



Marnaz-OT2 : Le Foron de Marnaz, la Pyramide, en aval de la RD26 –
Enrochements de berges sur 50m de long et 2m de haut environ.

Photographies des ouvrages



Marnaz-OT3 : Le Foron de Marnaz, à l'amont de sa confluence avec l'Arve – Large fossé entretenu et localement conforté.



Marnaz-OG1 : RD286, au niveau du pont de la Bonnaz – Confortement de talus par enrochements.

Photographies des ouvrages



Marnaz-OG2 : RD286, en amont du pont sur le Foron de Marnaz –
Mur de confortement aval drainé.



Marnaz-OGP1 : RD286, en amont du pont sur le Foron de Marnaz –
Enrochements, filets grillagés et ancrages pour stabiliser le talus.