

# Commune de Contamine sur Arve

## DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

**Vue représentative de la commune**

**Principaux phénomènes recensés**

**Principaux ouvrages de protection**



## Photographies des événements



Contamine-EH1 : Berges de l'Arve en rive droite – Anciennes ballastières occupées par des lacs et bordées de zones humides.



Contamine-ET1 : L'Arve – Effondrements localisés de berges et exhaussement / engrèvement du lit.

## Photographies des ouvrages



Contamine-OTG1 : L'Arve en rive droite, La Tuillière –  
Seuil latéral en épi par enrochements.



Contamine-OTG2 : Ruisseau des Samsons – Lit  
en enrochements cimentés sous le pont.

## Photographies des ouvrages



Contamine-OTG3 : Rau de la Courbatière – Canalisation et succession de seuils en amont de la RD1205.