

Commune de MENTHONNEX SOUS CLERMONT : tableau descriptif des ouvrages

N°*	Localisation des ouvrages	Description des ouvrages	N° des photos
1	Ruisseau issu de la Côte, en amont de la RD5	Poteaux devant un busage pour retenir branchages et troncs à la confluence de 2 thalwegs plutôt déstabilisés	-
2	RD5, au Marteret, alt. 445m	Confortement du talus par enrochements sur une longueur de 5m environ et une hauteur de 0,5m.	-
2	RD5, au Marteret, alt. 440m	Confortement du talus par enrochements sur une longueur de 5m environ et une hauteur de 0,5m.	<i>Menthonnex-OG1</i>
3	RD5, au Marteret, alt. 435m	Confortement du talus par un mur de pierres maçonnées, long de 30m environ et haut d'1,5m.	-
4	Rivière de la Morge, en amont du pont de la RD5	Confortement de berges par enrochements en rive gauche.	<i>Menthonnex-OGT1</i>
5	Rivière de la Morge, en aval du pont de la RD5	Confortement des berges par enrochements : - en rive droite entre le pont de la RD5 et le pont à l'aval, - en rive gauche à l'aval du 2ème pont. Plus en aval, les enrochements sont remplacés par un mur de confortement de 1,5 à 2m de haut et 20m environ de long.	<i>Menthonnex-OGT2</i>
6	RD910, entre Doucy et Pavully **	Fossés collecteurs cimentés des eaux de ruissellement	<i>Menthonnex-OT1</i>

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.

** d'autres axes sont concernés sur le territoire communal mais les fossés collecteurs ne sont pas toujours cimentés.