

Commune de Menthonnex sous Clermont

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE :

Vue représentative de la commune

Principaux phénomènes recensés

Principaux ouvrages de protection



Photographies des événements



Menthonnex-EGT1 : Rivière de la Morge, en aval de la RD5 –
Affouillement de berges et loupes de glissements.



Menthonnex-EGT2 : Thalweg de la Morge, à l'aval de la route entre
Péricolomb et Véronnex – Déstabilisation localisée du thalweg.

Photographies des événements



Menthonnex-EG1 : Rivière de la Morge, en aval de la RD5, en bordure de la route rejoignant Thusy – Glissement en rive droite.

Photographies des ouvrages



Menthonnex-OG1 : RD5, au Marteret en rive droite de la Morge, alt. 445m – Confortement de talus par enrochements.



Menthonnex-OT1 : RD910, entre Doucy et Pavully – Fossés de recueil des eaux de ruissellement.

Photographies des ouvrages



Menthonnex-OGT1 : Rivière de la Morge, en amont de la RD5 – Enrochement de berges.



Menthonnex-OGT2 : Rivière de la Morge, en aval de la RD5 (en direction de Thusy) – Confortement de berges par enrochements.